



## セーフティノート ~ ウッディーバレー社バックル

ウッディーバレーハーネスの軽量オートマチックバックルのサイドロックボタンの片側が戻らない状態のときに、バックルが外れるという事例が何件か発生しました。これはメイン胸ベルトに使用しているバックルで発生しました。



ご使用されているウッディーバレーハーネスに使用されているバックルがここに示すものでしたら、以下の手順で問題がないか確認作業を行って下さい。

1. メスバックルにオスバックルを差し込んでロックした際に、サイドロックボタンが両側とも元の位置まで戻っているか。
2. 両方のサイドロックボタンを同じ力で押してバックルをはずし、サイドロックボタンが両側とも元の位置まで戻っているか。
3. 以上の手順を数回繰り返して、完全に確認する。



もし、サイドロックボタンの片側が元の位置まで出てこない事がありましたら、お買い上げのショップあるいは総代理店スポーツオーパカイトまでご連絡いただき、バックルを交換するようお願いいたします。交換費用はウッディーバレー社とスポーツオーパカイト社で負担いたします。